

Golf 3 kwalen

Door A. op het Veld

www.vwgolf-info.nl

- Hitteschild katalysator scheurt in
- Schokdempers snel versleten
- Eerste modellen slecht behandeld met was
- Eerste serie slechte lak
- Pookhoes gaat snel kapot bij eerste modellen
- Gedeelde achterbank kan klapperen
- Slecht afgehangen deuren en slecht passend schuifdak
- Roest aan rand kofferklep
- Lichtmetalen wielen (voornamelijk BBS) snel geoxideerd
- Niet secure tankmeter
- Koplampen niet dicht
- Piepende remmen
- Slippende multiriem
- Vibratie in gaspedaal
- Stoel(en) wiebelt
- Klapperend dashboardkastje
- Klapperend dashboard
- Stationair niet mooi rond (VR6)
- Roest bij de deurvanger C-stijl (5 deurs)
- Gescheurde staalkabel schuifdak
- Defecte deursloten
- Thermostaat snel defect